



AVALUO COMERCIAL			
<b>NOMBRE DEL SOLICITANTE</b>			
<b>MARCA: BAJAJ PULSAR 198</b>		<b>FECHA DE INSPECCIÓN</b>	<b>01/08/2017</b>
<b>TIPO</b>	<b>MOTOCICLETA</b>	<b>PLACA: SIM20B</b>	<b>MODELO</b> <b>2010</b>
<b>CAPACIDAD: 2P</b>	<b>CHASIS: MD2JCB1Z8AVC01540</b>		<b>REFERENCIA</b>
<b>INSPECCION VISUAL EXTERIOR</b>		<b>BUENO</b>	<b>DEFICIENTE</b> <b>NO TIENE</b>
Lineas y Cuadros			
Grafados: Originales y reparados			
Parales, marcos, puertas, tapas			
Compartimiento bodega motor oxido, reparado			
Carroceria: oxidada, abollada, ondas, carcomida			
Posición llantas: Paralelas, positivas, negativas, adelantadas, atrasadas			
Rines: Golpeados, enderezados, rotos, ovalados			
Pintura: Mareada, repintado, rayado, No. piezas			
Boceles: Pinturas, rayones, abolladuras, sin			
Vidrios: Rayones, rotura, huecos			
Persiana: Rotura, rayones, despintada			
Bomper delantero: Roto, rayones, abolladuras, descuadrados			
Bomper trasero: Roto, rayones, abolladuras, descuadrados			
Luces delanteras: Rota, rayadas, descuadradas			
Luces traseras: Rota, rayadas, descuadradas			
<b>INSPECCION VISUAL INTERIOR</b>		<b>BUENO</b>	<b>DEFICIENTE</b> <b>NO TIENE</b>
Ambiente			
Tapiceria techo: original, reinstalada			
Asientos: Cedidos, rotos, manchas de lustre			
Tapiceria puertas: Boceles, manecillas y apoyos			
Boceles de parales: rotos, descuadrados; parasoles			
Tablero frontal: roto, rayones, botones, descuadrado			
Desgaste: Timon, pedales, palanca de cambios			
Alfombra: rota, manchas			
<b>CHASIS</b>		<b>BUENO</b>	<b>DEFICIENTE</b> <b>NO TIENE</b>
Vigas y batientes		X	
Parte delantera: roto, oxidado, debilidad, soldado		X	
Punta chasis derecho, punta chasis izquierdo		X	
Parte trasera: roto, oxidado, debilidad, soldado		X	
General: exhosto, piso, amortiguadores		X	
Marco puertas: oxido, descuadras, arreglos		X	
<b>MOTOR</b>		<b>BUENO</b>	<b>DEFICIENTE</b> <b>NO TIENE</b>
Golpeteos: casquetes, piston, impulsores, valvulas		X	
Humo: negro, azul, humedad exosto		X	
Nivel aceite		X	
Fugas aceite		X	
comportamiento maquina: carburacion, brincos, ahogo		X	
<b>CAJA Y TRANSMISION</b>		<b>BUENO</b>	<b>DEFICIENTE</b> <b>NO TIENE</b>
Fugas aceite			
Sincronizadores, prensas, discos, balineras, juego			
Ruidos: rumbadera, desajuste			
Ejes: juego, traqueteo, guarda polvos			
Puente cardan: juego, desgaste, crucetas			
Caja auxiliar y bajo: juego, desgaste, fugas			



# AUDISERVICES S.A.S.

NIT. 830.134.452 - 2

SUSPENSION Y DIRECCION		BUENO	DEFICIENTE	NO TIENE		
Rodamientos: delanteros, traseros, ruido						
Tijeras: golpeadas, bujes						
Amortiguadores: fugas, taconeo, desgaste						
Caja Direccion: hidraulica, fugas aceite, golpeteo						
Bomba valvula hidraulica: fugas, correas, ruidos						
Direccion: hala, desviacion, juego						
Frenos: hala, vibracion, friccion, chirridos, golpes						
Boster y bomba: fugas liquido						
REFRIGERACION		BUENO	DEFICIENTE	NO TIENE		
Radiador: fugas, frasco expansion						
Correas y mangueras: condiciones generales						
Bombas de agua: fugas, ruidos						
SISTEMA ELECTRICO		BUENO	DEFICIENTE	NO TIENE		
Alternador: ruidos, carga						
Bateria; sulfatada, nivel, rota, fugas						
Cables quemados, rotos, tostados, desgaste						
Arranque: ruido, bendix, patina, escobillas, inducido						
Luces exteriores: direccionales, paqueo, flash						
Reverso, cocuyos, medias, plenas, luz placa, stop						
Luces interior: cortesia, lectura, gaveta						
Baul, tablero						
Limpiabrisas delantero: temporizador, velocidades						
Limpiabrisas trasero: temporizador, velocidades						
Lavavidrios						
Pito, sirena, alarma						
Instrumentos: tacometro, vacuometro, amperimetro, indicador gasolina						
temperaturas aceite, freno, choice, desgaste pastillas, emergencia,						
parqueo, direccionales						
ACCESORIOS	BUENO	DEFICIENTE	NO TIENE	LLANTAS	MARCA	% DESGAS.
Antena						
Radio Original						
No. Parlantes						
A/A Condicionado						
Vidrios Electricos						
Encendedor						
No. Espejos						
<b>OBSERVACIONES</b>						
NO SE ENCENDIO MOTOR; SISTEMA ELECTRICO NO VERIFICADO; PROTECTOR LATERAL IZQUIERDO SUELTO; GUARDABARRO DELANTERO RAYADO						
PUESTA EN SITIO EN GRUA						
EL VALOR ASIGNADO ES UN VALOR DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE DETERMINAR EL ESTADO MECÁNICO DE LA MOTOCICLETA. SE ASUME UNA INVERSIÓN APROXIAMDA DE \$800.000 EN ARREGLOS.						
MARCA: BAJAJ PULSAR 198		PLACA: SIM20B		FECHA DE AVALUO		01/08/2017
VEHICULO MOTOCICLETA		TIPO		MODELO		2010
CAPACIDAD: 2P		CHASIS No.		KILOMETROS		0
VALOR COMERCIAL \$ 1.900.000						
SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE						